

Bieruń, dnia 22 lipca 2010  
(miejscowość)

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Komisji Wojewódzkiej powołanej Zarządzeniem NR 388/10 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2010 r. do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanych

przez **POWÓDŹ 2010**, która wystąpiła w **maju i czerwcu 2010 r**  
(rodzaj klęski)

na terenie miasta **BIERUŃ**, powiat **BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**  
(nazwa samorządu)

Komisja w składzie :

1. Jarosław Łęski, Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
2. Tadeusz Świetlik, Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3. ....

przy udziale :

1. Grzegorz Bizacki, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu.
2. Krystyna Czajowska, Dyrektor Ośrodka Edukacji w Bieruniu
3. Krystyna Janota – Urząd Miasta w Bieruniu.

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami **powodzi 2010** i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. drogi..... na długości..... oraz.....przepusty w ciągach dróg	
2. ....mosty i .....kładki	
3. .... budynki komunalne w tym : - - -	
4. .... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa) .....	
5. .... sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa) .....	
6. .... urządzenia melioracyjne (podać typ)	
7. inne (wyszczególnić) – Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu	193.322,00
<b>Razem :</b>	<b>193.322,00</b>

W tym :

1. drogi ..... oraz przepusty..... :

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi (miejscowa), numer drogi	Długość, powierzchnia zniszczeń	(kilometraż) od km do km lub w km	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>						

2. mosty i kładki :

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi (miejscowa), numer drogi	(kilometraż) w km	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>					

3. budynki komunalne :

Lp.	Miejscowość	Nazwa	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>				

4. sieć wodociągowa i obiekty :

Lp.	Miejscowość	Rodzaj	Wielkość zniszczeń	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>					

5. sieć kanalizacyjna i obiekty :

Lp.	Miejscowość	Rodzaj	Wielkość zniszczeń	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>					

6. urządzenia melioracyjne (podać typ) ..... :

Lp.	Miejscowość	Rodzaj	Wielkość zniszczeń	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
<b>Razem :</b>					

7. inne (szkoły) :

Lp.	Miejscowość	Rodzaj	Wielkość zniszczeń	Opis zniszczeń	Wartość [zł]
	Bieruń	Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierzgonia	Zalana kotłownia gazowa oraz piwnice łącznie o powierzchni 190 m <sup>2</sup> w dwóch segmentach szkoły. Woda sięgała do około 2,0 m wysokości	Zalane i uszkodzone kotły gazowe i podgrzewacze wody, zasobnik wody wraz ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz elementy instalacji centralnego ogrzewania związane z zalaną aparaturą. Uszkodzone i silnie zawilgocone tynki na ścianach, sufitach oraz posadzki. Zniszczona stolarka drzwiowa i okienna. Zalane i uszkodzone urządzenia elektryczne w kotłowni i piwnicach szkolnych (rozdzielniki, wyłączniki, gniazdka). Uszkodzona kuchnia gazowa, wyparacz kuchenny.	193.322,00
<b>Razem :</b>					<b>193.322,00</b>

Podpisy Komisji :

1. ....
2. ....
3. ....

przy udziale :

1. ....
2. ....
3. ....

GIMNAZJUM Nr 1  
im. Karola Wierzgonia  
w Bieruniu  
43-415 Bieruń, ul. Paderewska 204  
tel. 014 2 82 14 17  
NIP 643240407 REGON 143660661

**UWAGA :** każda strona winna być parafowana przez członków komisji